うがい器　CO-FK　うがい薬が吸いあがらない時の対処方法

※　まず、取扱説明書の 19 ページのトラブルシューティングを行っても改善しない場合み
　　この方法で対応してください。

使用する工具

プラスドライバー、モンキーレンチ、歯間ブラシ、手袋、



①　うがい器用止水バルブ止め、
　　鍵をあけて扉を開いてください



②　薬液タンクを機器から取り外してください
　　タンク内にはうがい薬が入っていますので
　　こぼさないように下に引き出してください

③　プラスドライバーを使い、トラスネジを 3 ヶ所
　　外し上カバーを外します。

下側 2 ヶ所は下から覗き込むと見えます

④　白いユリアねじを１ヶ所外し、左カバーをあけてください
カバーを取ると下記写真の配管がでてきます

拡大

⑤　モンキーでこのナット２ヶ所とチューブ１ヶ所を外します

手で緩める場合は、
必ず手袋を着用すること！
バリで手を切る場合があります

⑥　給水配管から耐圧ホースを外します

⑦　耐圧ホースを外した給水配管を上に引き上げます

⑧ 給水配管が外れます。この部品をアスピレーターと呼びます（うがい薬と水の混ざるところ）
この部品の給水経路に水垢などが堆積し、うがい薬と水の混合に不具合が出ます。
この部品の清掃を行うことでそれらが解消されます。

⑨ この穴を歯間ブラシ等で清掃します（適当なブラシが無い場合、熱湯をこの穴に通すと、ある程度は水垢が除去できます）

⑩ ブラシでの清掃後は流水で水垢を流してください。

⑪ 外した逆の手順で組み立てを行ってください。
組み付けるときの注意点として U 字の給水配管に O リングがきちんと装着されていることを確認し組みつけてください。この O リングが無かったり、切れてしまっていると水漏れが発生します。

⑫ 給水配管を組みなおしたら、カバーをつける前に通水を行い漏水及び、うがい薬を吸い上げているか確認をしてください。
漏水も無く、うがい薬を吸い上げているようであればカバーをして完了です。

⑬ ここまで行ってうがい薬が吸いあがらなければ他の原因が考えられます。
03－5461－8166 までご連絡ください